

Date de soumission du rappel : **03-Feb-25**

Véhicules concernés :	Marque	Modèle	Année-modèle
	New Flyer	XDE60	2023
	New Flyer	XD40	2024
	New Flyer	XD60	2024

Numéro de référence interne : **S.O.**

Numéro de rappel de Transports Canada : **2025-045**

Description du défaut ou de la non-conformité : Comme indiqué par Cummins dans le rappel américain 25E004, ce rappel concerne certains moteurs Cummins L9 équipés d'un filtre à carburant Stage 2 à distance (numéro d'option FF90943), qui comprend deux tuyaux de carburant sous pression (PN 6316757). Ce rappel concerne des moteurs potentiellement équipés de tuyaux de carburant portant le code de lot 518220. Les moteurs en question ont été vendus à New Flyer pour être installés dans des autobus de transport en commun.

Risque pour la sécurité/Résultat : Comme indiqué par Cummins dans le rappel américain 25E004, un tuyau de carburant qui se déconnecte entraîne un calage du moteur, augmentant ainsi le risque d'accident. Une fuite de carburant en présence d'une source d'inflammation peut augmenter le risque d'incendie.

Description de la réparation : Comme indiqué par Cummins dans le rappel américain 25E004, la solution consiste à remplacer les tuyaux de carburant concernés par des tuyaux dotés de sertissages de connecteurs améliorés.

Précautions préalables à la réparation, le cas échéant : Comme indiqué par Cummins dans le rappel américain 25E004, les personnes travaillant dans ou autour du véhicule peuvent voir de la fumée ou d'autres signes visibles d'une fuite de carburant ou sentir du carburant diesel.

Si vous constatez l'un des problèmes ci-dessus, arrêtez le moteur et appelez votre concessionnaire/distributeur Cummins local pour obtenir des conseils.

Disponibilité des matériaux de réparation : Comme indiqué par Cummins dans le rappel américain 25E004, la solution consiste à remplacer les tuyaux de carburant concernés par des tuyaux dotés de sertissages de connecteurs améliorés.

Cette réparation est actuellement disponible

Coûts : La réparation liée à ce rappel sera effectuée gratuitement pour les propriétaires actuels, ou pour les clients qui effectuent eux-mêmes la réparation, elle sera remboursée via notre processus normal de garantie.

Questions : Pour toute question concernant un véhicule en particulier, un numéro de rappel ou pour signaler un problème de sécurité, veuillez envoyer votre demande à : safetyrecalls@nfigroup.com

Si vous les connaissez, veuillez indiquer le numéro SR et le numéro de parc du véhicule concerné, ainsi que tout renseignement pertinent susceptible de nous aider à vous répondre.

Dans la ligne d'objet, veuillez indiquer, selon le cas :
- « RENSEIGNEMENTS SUR LE RAPPEL – NIV 12345678X87654321 », avec le numéro de rappel de Transports Canada YYYY-123 (dans la cellule surlignée en jaune sur cette page), OU
- « RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE – NIV 12345678X87654321 » OU
- « QUESTION/PROBLÈME DE SÉCURITÉ – NIV 12345678X87654321 », OU
- « CHANGEMENT D'ADRESSE – NIV 12345678X87654321 »

Dernière mise à jour du document du site Web : **25-Nov-25**